

Istruttoria Tecnica per Manutenzione Straordinaria della Macchina a Pioli

Con la presente si segnala la necessità di provvedere alla riparazione della Macchina a misurare a pioli, in quanto si è potuto verificare l'inesatto computo della misura della superficie laddove la pelle sia fatta passare nella sezione destra della macchina (operazione prevista e dovuta dalla norma di riferimento).

Si sottolinea a tal fine che la misuratrice a pioli è una tipologia di macchina che da tempo risulta fuori produzione essendo stata sostituita, nelle industrie conciarie, da misuratrici di tipo elettronico. Tuttavia, le caratteristiche della macchina a pioli la rendono ancora ad oggi l'unica in grado di fornire la misura più affidabile della superficie dei cuoi, al punto da essere ancora considerata l'unica macchina da utilizzarsi in caso di controversia, secondo il Contratto Internazionale n.7, in ragione del quale la SSIP è l'unico laboratorio riconosciuto a livello nazionale per la verifica della misura dei pellami.

Risulta necessario procedere con urgenza alla riparazione, oltre che per le normali attività di verifica del Laboratorio di Misurazione, anche in ragione di attività a progetto inerente la verifica comparativa della misura di pellami con diverse apparecchiature di prova, richiesta in ambito di Commissione di Normazione UNI .

Le particolarità della Macchina a Pioli in dotazione, in termini di caratteristiche costruttive, rendono necessario rivolgersi, per la necessaria manutenzione straordinaria, ad officina meccanica specializzata operante nel distretto solofrano della concia, in ragione sia della necessità logistica di spostare l'apparecchiatura, di rilevanti dimensioni, che dell'opportunità di limitare il rischio di danni derivanti dal relativo trasporto.

A seguito di indagine di mercato presso operatori conciari del distretto solofrano, e di specifico sopralluogo effettuato presso la Ns. sede, si

segnala l'allegato preventivo di riparazione ricevuto dall'unica ditta (T.A. Group) operante in Campania per la riparazione di tale macchina.

Si richiede pertanto di poter procedere alla manutenzione straordinaria della Macchina a Pioli per la misura della superficie delle pelli, in ragione delle peculiari caratteristiche e dell'obsolescenza della macchina, tramite affidamento diretto alla Ditta T.A. Group S.r.l. per Euro 6.000 + IVA, ai sensi dell'Articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Gianluigi Calvanese