

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA POGGIOREALE N. 38**

Committente:	SSIP – Stazione Sperimentale per l'Industria Delle Pelli e delle materie concianti
Impresa:	SEI Appalti
Atto Affidamento	ACQ/I000135/2024
RUP	Dott.ssa Valeria Allocca

CERTIFICAZIONE FINE LAVORI E COLLAUDO

Il sottoscritto ing. Marco Tricarico, con studio in Napoli alla Via Pessina n. 90, iscritto al n. 15306 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, facendo seguito:

- al verbale di consegna dei lavori del 19 giugno u.s., data in cui gli stessi lavori hanno avuto inizio con le operazioni di allestimento cantiere e rimozione preliminare di tutti i detriti (vetri e metalli disseminati per le aree di cantiere);
- al sopralluogo del 26 giugno u.s. durante il quale si è proceduto ad una ricognizione puntuale dei luoghi e nel corso del quale si certificava uno stato di avanzamento superiore al 50% dei lavori contrattualizzati;
- al sopralluogo eseguito in data 5 luglio c.m. dal quale si evince il completamento dei lavori contrattualizzati, oltre alla esecuzione di alcune lavorazioni di completamento non esplicitamente ricomprese nel contratto;

CERTIFICA

- a) Che le opere oggetto dell'appalto relative alla messa in sicurezza del complesso mediante, principalmente, chiusura con pannelli OSB degli infissi divelti e bloccaggio di quelli residuali, risultano ultimate alla data del 5 luglio c.m.
- b) Che le opere oggetto del contratto di appalto, nonché le opere impreviste e complementari resesi necessarie nel corso delle lavorazioni, sono state eseguite nel rispetto delle indicazioni fornite nonché nel rispetto delle norme e della regola tecnica.

Si autorizza pertanto l'impresa ad emettere fattura contrattualmente prevista a saldo.

A completamento e precisazione di quanto sopra si evidenzia che le opere eseguite, sulla base delle misurazione di verifica condotte, possono così essere orientativamente ripartite.

Relativamente alle pannellature

- Porzione immobiliare di proprietà del Comune: 75 %;
- Porzione immobiliare di proprietà SIPP: 25%

Relativamente ai bloccaggi infissi

- Porzione immobiliare di proprietà del Comune: 40 %;
- Porzione immobiliare di proprietà SIPP: 60%

Si allega documentazione fotografica.

Napoli, 09 luglio 2024

Il Direttore dei Lavori



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA
POGGIOREALE N. 38
CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA
POGGIOREALE N. 38
CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA
POGGIOREALE N. 38
CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA
POGGIOREALE N. 38
CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA
POGGIOREALE N. 38
CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

